

SOLDADOR ZAPP

Con Zapp, puede elegir una configuración de energía entre 3 y 10 julios en incrementos de un solo julio, que es la cantidad justa de energía para cerrar la mayoría de los estilos de cadenas finas y anillos de salto. El Zapp está preparado para argón y puede conectarse a cualquier fuente de argón en segundos.

[Ver más](#)

El Zapp es un soldador de joyería permanente para principiantes con un conjunto de funciones que todo principiante y aspirante a artista de joyería apreciará.

Es un soldador permanente de joyería de nivel básico.

CARACTERÍSTICAS:

Dimensiones: 15 x 17 x 10 cm.

Energía: 110v.

Potencia: 3 a 10J.

Peso: 0.86 kg.

Contáctanos



WWW.GEMMEX.MX

